

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

с. Масали, ул. Школьная, 2 "25" июня 2021 г.
населенный пункт

1. Название здания (сооружения) Масальская СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ
2. Адрес Тюменская область, Упоровский р-н, с. Масали, ул. Школьная, д. 2
3. Собственник Администрация Упоровского муниципального района
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _____
5. Год постройки 1970
6. Материал стен кирпич
7. Этажность 2
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя

Директор МАОУ Емуртлинская СОШ Глушкова Е.В.

Членов комиссии:

Руководитель Масальской СОШ Гунчевский О.М.

Завхоз Масальской СОШ Бобкова Н.М.

Представители:

_____ произвела осмотр

Здания Масальской СОШ СП МАОУ Емуртлинская СОШ по адресу: Тюменская область, Упоровский р-н, с. Масали, ул. Школьная, д. 2

наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1	2	3	4
1	Благоустройство	Требуется устройство пешеходных дорожек	
2	Наружные сети и колодцы	Требуется ремонта	
3	Фундаменты (подвал)	Удовлетворительное	
4	Несущие стены (колонны)	Удовлетворительное	
5	Перегородки	Удовлетворительное	
6	Балки (фермы)	Требуется ремонта, имеют значительный износ	
7	Перекрытия	Требуется ремонта, имеют значительный износ	
8	Лестницы	Удовлетворительное	
9	Полы	Имеют значительный износ	
10	Проемы (окна, двери, ворота)	Удовлетворительное	
11	Кровля	Асбесто-цементные волнистые листы имеют сколы, трещины, ослабления в местах крепления. требуют замены	

12	Наружная отделка а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства	требуется ремонт козырька, утепление стен Частично отсутствуют
13	Внутренняя отделка	Необходим ремонт
14	Центральное отопление	Имеется
15	Местное отопление	Отсутствует
16	Санитарно-технические устройства	Требуют ремонта
17	Газоснабжение	Отсутствует
18	Вентиляция	Требует прочистки
19	Мусоропровод	Отсутствует
20	Лифты	Отсутствует
21	Энергоснабжение, освещение	Удовлетворительное
22	Технологическое оборудование	Удовлетворительное
23	Встроенные помещения	-
24	Отмостка	Требует частичного ремонта
25	_____	

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) взятие проб материалов для испытаний


2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и рекомендации:

Для нормального функционирования здания необходимо выполнить следующие виды работ: ремонт кровли, ремонт полов, стен, устройство водопровода с подключением к источнику водоснабжения в отделении дошкольного образования Масальской СОШ, частичный ремонт отмостки, ремонт санитарно-технического оборудования, наружное утепление стен.

Подписи:

Председатель комиссии



Е.В. Глушкова

Члены комиссии:



О.М. Гунчевский

Н.М. Бобкова