

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

с. Емуртла "22" сентября 2021 г.
населенный пункт

1. Название здания (сооружения) МАОУ Емуртлинская СОШ
 2. Адрес Тюменская область, Упоровский район, с. Емуртла пер. Школьный, д.1
 3. Собственник Администрация Упоровского муниципального района, МАОУ Емуртлинская СОШ- на правах оперативного управления

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _____
 5. Год постройки 1974
 6. Материал стен Кирпич
 7. Этажность 3
 8. Наличие подвала иммеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя

Директор МАОУ Емуртлинская СОШ Глушкова Е.В.

Членов комиссии:

Заместитель директора Киселева С.В.

Завхоз школы Губин И.Н.

Представители:

произвела осмотр

Емуртлинской СОШ по адресу: Тюменская область, Упоровский район, с. Емуртла пер. Школьный, д.1

наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1	2	3	4
1	Благоустройство	Требуется асфальтирование места стоянки автобусов, ремонт гаража	-
2	Наружные сети и колодцы	удовлетворительное	
3	Фундаменты (подвал)	Требуется ремонт отмостки	
4	Несущие стены (колонны)	удовлетворительное	
5	Перегородки	удовлетворительное	
6	Балки (фермы)	удовлетворительное	
7	Перекрытия	удовлетворительное	
8	Лестницы	удовлетворительное	
9	Полы	Большая степень износа. Требуется ремонт.	

10	Проемы (окна, двери, ворота)	удовлетворительное
11	Кровля	удовлетворительное
12	Наружная отделка а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства	необходимо утепление стен
13	Внутренняя отделка	Требуется ремонт стен
14	Центральное отопление	Удовлетворительное
15	Местное отопление	-
16	Санитарно-технические устройства	удовлетворительное
17	Газоснабжение	удовлетворительное
18	Вентиляция	требует прочистки
19	Мусоропровод	отсутствует
20	Лифты	отсутствует
21	Энергоснабжение, освещение	удовлетворительное
22	Технологическое оборудование	удовлетворительное
23	Встроенные помещения	отсутствуют
24	_____	
25	_____	

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) взятие проб материалов для испытаний

2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и рекомендации:


Для нормального функционирования здания необходимо выполнить следующие виды работ: ремонт полов и стен, наружное утепление стен, прочистка системы вентиляции, ремонт отмостки здания, асфальтирование места стоянки автобусов, ремонт гаража .

Подписи:


Председатель комиссии

Члены


комиссии



Е.В. Глушкова



С.В. Киселева



И.Н. Губин